


EBK 5 K

Přístroj k přípravě vařící vody s plochým topným systémem discmatic®
Návod k použití a k montáži




8250.01

Obsah




1.Návod k použití	6
1.1 Popis přístroje	
1.2 Nejdůležitější informace ve zkratce	
1.3 Bezpečnostní pokyny	
1.4 Doba ohřívání	
1.5 Odvápnění	
1.6 Údržba a ošetřování	
1.7 Návod k obsluze a k montáži	
1.8 Legenda	
2.Návod k montáži	7
2.1 Krátký popis	
2.2 Technická data	
2.3 Předpisy a ustanovení	
2.4 Důležité pokyny	
2.5 Místo montáže	
2.6 Montáž	
2.7 Varianty možné v rámci montáže	
2.8 Elektrická přípojka	
2.9 První uvedení do provozu	
2.10 Údržba přístroje	
2.11 Zvláštní příslušenství	8
3.Odstraňování poruch – uživatel	8
4.Odstraňování poruch – odborník	8
5.Životní prostředí a recyklace	8
6.Servis a záruka	9




Rozsah dodávky EBK 5 K

- Bílá dvoupáčková armatura
- Montážní šablona
- Závěšení na stěnu s upevňovacím materiélem
- Návod k použití a k montáži






Pro armaturu ohřívacího přístroje EBK 5 K bylo uděleno na podkladě zemského stavebního řádu obecné typové osvědčení z hlediska stavebního dozoru k průkazu použitelnosti týkající se hlučnosti.

A**B**



C

8255.01




D**E**


8256.01

F**G**

8257.01

H

8247.01

I

8248.01



1. Návod k použití pro uživatele a pro odborníka

1.1 Popis přístroje

Přístroj k přípravě vařící vody s vypínací automatikou je určený pro přípravu horké a vařící vody v domácnosti a pro podobné podmínky použití.

Přístroj se plní armaturou s množstvím maximálně 5 l vody. Požadovanou teplotu teplé vody je možno plynule nastavovat v rozmezí cca 35 °C až 100 °C (bod varu vody). Ohřívání je indikováno kontrolkou.

Při dosažení požadované teploty se přístroj vypne. Ohřátá voda se odebírá armaturou přístroje.

1.2 Nejdůležitější informace ve zkratce

Obsluha

1. Naplňte přístroj pomocí armatury (1) vodou v množství cca 0,5 l (symbol šálku) až max. 5 litry.

2. Zvolte požadovanou teplotu vody (6).

- teplá
- teplá až horká (vření)
- horká (vření) až bod varu
- koncový doraz bod varu

Při stejném nastavení jsou možné různé teploty vypínání (v závislosti na naplněném množství vody, usazeném vápníku, zbytkovém teplu).

3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro volbu teploty (6).

Po dosažení nastavené teploty se přístroj samočinně vypne. Rozsvícená kontrolka zhasne. Trvalým stisknutím tlačítka pro volbu teploty je možné okamžité opětovné vaření.

Ohřívací postup lze skončit otočením tlačítka pro volbu teploty směrem doleva.

○ VYP

4. Teplá voda se odebírá armaturou (3).



8253.01

1.3 Bezpečnostní pokyny

- ⚠** • Během vaření vystupuje z přepádové / parní trubky pára.
• Děti a osoby s omezenou schopností (tělesnou / duševní) se k přístroji a k armatuře nesmí přiblížovat, pouze v případě, když na ně bude dohlížet osoba kompetentní pro jejich bezpečnost nebo jestliže budou vám instruovány, jak se má přístroj a armatura používat!
Hrozí nebezpečí popálením!

- Při přeplnění přístroje může vařící voda vystříknout!
- Během ohřívání vody neotvírejte víko přístroje!
- Přepadová / parní trubka se nesmí uzavírat nebo prodlužovat!
- Jestliže se má odebírat teplá voda v průběhu ohřívání, musí zůstat v přístroji zbytkové množství asi 0,5 l vody (viz symbol šálku) až k vypnutí přístroje nebo se musí tlačítko pro volbu teploty nastavit do polohy ○ (VYP)!

1.4 Doba ohřívání

Teplota studené vody: 10 °C

Zvolená teplota: 100 °C (bod varu)

Objem	1	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Doba ohřevu cca min		3	6	9	12	15

Tabulka 1

1.5 Odpárování

Téměř každá voda vyučuje při vysokých teplotách kotelní kámen. Proto je nutné přístroj k přípravě vařící vody čas od času odvápnit.

- ⚠** • Používejte k této práci odpárovací prostředky neškodné pro životní prostředí na bázi kyseliny mravenčí (např. odpárovovače Cillit).
• Silně pěnící odpárovací prostředky mají za následek přetékání přístroje a ohrožují uživatele.
• Během odpárovování vodu nevařte!

B Odpárování:

- Otevřete víko přístroje (12).
- Otevřete uzavírací klapku (13), případně k tomu použijte víčko nebo lžičku.
- Naplňte do přístroje vodu a odpárovací prostředek v předepsaném dávkování (viz instrukce, přiložené k odpárovovači) (14).

⚠ Naplňte vodu s odpárovacím prostředkem čistě, případně s použitím nálevky; zamezte přetékání!

- Zatlačte uzavírací krytku a zavřete víko přístroje.
- Natočte tlačítko pro volbu teploty (6) do "odpárovací polohy", zapněte přístroj (stiskněte tlačítko pro volbu teploty). Nechte odpárovací prostředek působit, případně přístroj znovu ohřejte.
- Vypusťte vodu, několikrát přístroj propláchněte čistou vodou, nechte uvařit 5 l vody a znova ji vypusťte.

1.6 Údržba a ošetřování

⚠ Práce na údržbě, jako např. přezkoušení el. bezpečnosti, smí provádět výhradně příslušný odborník.

Pro ošetřování krytu zásobníku postačuje užit vlhkou utěrkou. Nepoužívejte abrazivní nebo rozpouštěcí čisticí prostředky!

1.7 Návod k obsluze a k montáži

⚠ Tento návod pečlivě uložte, při změně majitele jej předejte novému vlastníkovi, při pracích na údržbě a případných opravách jej přenechte k nahlédnutí odborníkovi.

1.8 Legenda

- plnění přístroje
- odebírání studené vody
- odebírání teplé vody
- výtoková trubka armatury
- přepadová / parní trubka
- tlačítko pro volbu teploty s tlačíkovými funkcemi pro zapínání přístroje
- kontrolka pro indikaci ohřevu
- plastová vnitřní nádoba s indikací stavu náplně
- plastový kryt
- připojovací vedení se zástrčkou (délka cca 650 mm)
- připojka studené vody G 1/2
- víko pro odvápnování
- uzavírací krytka odvápnovacího otvoru
- otvor pro odvápnovací prostředek
- montážní šablona
- zavření na stěnu
- dvojitá vsuvka G 1/2 se škrticím šroubem
- plastové pouzdro
- bílá dvoupáčková armatura
- šrouby a hmoždinky pro zavření na stěnu
- kontrolní rozměr pro zašroubování
- kontrolní rozměr výšky
- lišty k zavření na stěnu
- šroubení
- ventil pro pračku a pro myčku (ventil WAS)
- nástenná podložka G 1/2 (omítková montážní sada)
- přepadová / parní trubka instalace na omítku
- přepadová / parní trubka instalace pod omítku
- omezovač volby teploty
- plochý topný systém discmatic® s ochranným regulátorem teploty
- kontrolka
- svorka k připojení do sítě
- připojka ochranného vodiče
- škrticí šroub pro průtočné množství
 - a min. škrcení
 - b max. škrcení



2. Instrukce k montáži pro odborníka

2.1 Krátký popis

Přístroj k přípravě vařící vody s vypínací automatikou je beztlakovým přístrojem, určeným k ohřevu pitné vody podle normy DIN 1988 pro domácnosti a podobné podmínky použití.

Pitná voda se ohřívá pomocí plochého topného systému discmatic®.

Přístroj se plní armaturou s množstvím maximálně 5 l vody.

Omezovač volby teploty vypíná přístroj při dosažení zvolené teploty. Ohřátá voda se odebírá armaturou přístroje.

Přístroj je vybavený připojovacím vodičem se zástrčkou.

2.2 Technická data

(Platí údaje, uvedené na typovém štítku ohřívacího přístroje)

typ	EBK 5 K
rozměry	viz obrázek A
jmenovitý výkon	2 kW
objem	max. 5 l
elektrická připojka	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz
rozsah nastavitelné teploty	cca 35 °C ...100 °C
provedení	beztlakové
jmenovitý přetlak	0 MPa (0 bar)
hmotnost	cca 2,7 kg
materiál nádoby	plast, bílý
povrch armatury	plast, bílý
připojka vody	G 1/2 (vnější závit)
třída ochrany podle DIN EN 60335	1
stupeň el. krytí podle EN 60529	IP 24 D
zkušební značka	viz typový štítek přístroje
oblast použití	pitná voda
typové osvědčení z hlediska stavebního dozoru pro armaturu	P-IX 7876/II viz instrukce na str. 2

Tabulka 2

2.3 Předpisy a ustanovení

- Montáž (rozvod vody a elektroinstalaci), stejně tak první uvedení do provozu a údržbu tohoto přístroje smí provádět výhradně oprávněný odborný pracovník na podkladě tohoto návodu.
- Dokonalá funkce a provozní spolehlivost je zajištěna pouze s originálními součástmi příslušenství a náhradními díly, určenými pro tento přístroj.
- DIN VDE 0100.
- Ustanovení místního elektrorozvodného závodu.
- Přístroj se musí připojovat přes zásuvku s ochranným kontaktem (viz odstavec „**2.8 Elektrická připojka**“).
- DIN 1988.
- Ustanovení příslušného podniku zajišťujícího dodávku vody.
- Typový štítek přístroje.
- Technická data.

2.4 Důležité pokyny

⚠️ Všechny informace v tomto návodu k použití a k montáži musejí být co nejpečlivěji dodržovány. Informace předávají pokyny pro bezpečnost, obsluhu, instalaci a údržbu přístroje.

2.5 Místo montáže

⚠️ Přístroj k přípravě vařící vody se musí namontovat svisle (nad stolem) v prostoru, který není ohrožený působením mrazu.

C 2.6 Montáž

- Naznačte si otvory pro hmoždinky pro libovolnou skupinu otvorů (rozteč 143 mm od roku výroby 1989 u přístrojů firmy Stiebel Eltron), k tomu volně přišroubujte montážní šablónu (15) s připojením armatury.
- Vyrtejte otvory nebo případně použijte stávající vhodné otvory.
- Zašroubujte dvojitě vsuvky (17).
- Zasuňte na dvojítou vsuvku plastové pouzdro (18).
- Zašroubujte armaturu (19); respektujte kontrolní rozměr přišroubování (21)!
- Namontujte výtokovou armaturu (4).
- Namontujte zavěšení na stěnu (16) s použitím přiložených šroubů a hmoždinek (20) a využijte je pomocí vodováhy. Dodržte kontrolní rozměr výšky (22)!

⚠️ Při zašroubovací hloubce armatury větší než 105 mm se musí nástenný držák na lištách (23) ohnout (viz rozměr „X“).

- Nasadte přístroj shora na nástenné zavěšení a armaturu, a využijte.
- Utáhněte šroubení (24), přitom přitlačte přístroj lehce směrem dolů.
- Namontujte přepadovou / parní trubku (5).

2.7 Varianty možné v rámci montáže

D Připojka vody na omítku s připojením pračky a myčky (ventil WAS)

- 25 ventil WAS
 17 dvojitá vsuvka G 1/2, vhodně přiříznout.
 18 plastové pouzdro, vhodně přiříznout.
 23 lišty k zavěšení na stěnu, v případě potřeby ohnout, viz rozměr „X“ na obrázku C.
E Připojka vody s montážní sadou na omítku (viz bod „**2.11 Zvláštní příslušenství**“)
 26 nástenná podložka G 1/2.
 17 dvojitá vsuvka G 1/2, vhodně přiříznout.
 18 plastové pouzdro, vhodně přiříznout.
 23 lišty k zavěšení na stěnu, v případě potřeby ohnout, viz rozměr „X“ na obrázku C.

Instalace přepadové / parní trubky na omítku a pod omítku

⚠️ U téhoto připojek se musí přepadová / parní trubka upevnit na stěnu.

F Instalace na omítku nad odtokovou trubkou (27) k drezu.

Provede se při montáži na místě instalace s použitím běžného obchodního materiálu.

G Instalace pod omítku v odtokové výlevce (28) s protipachovým uzávěrem (obj. čís. 00 68 88).

H 2.8 Elektrická připojka

- K připojení přístroje je zapotřebí zásuvka s ochranným kontaktem, která musí být po instalaci přístroje volně přístupná. Pokud se má přístroj pevně připojit na rozvodnou síť střídavého proudu (přípojnou krabici), musí být zajištěna možnost jeho oddělení od sítě všemi póly zařízením s mezerou mezi kontakty velikosti nejméně 3 mm. Instalace s pevně uloženým připojovacím vedením není přípustná.

2.9 První uvedení do provozu

(do provozu smí přístroj uvést výhradně odborník!)

- V případě potřeby redukujte průtočné množství pomocí škrťicího šroubu I. Maximální průtočné množství nesmí překročit hodnotu 10 l/min.
- Přístroj se naplní armaturou s množstvím maximálně 5 l vody.
- Zvolte teplotu.
- Stiskněte tlačítko pro volbu teploty.
- Zkontrolujte způsob práce přístroje.
- Odebírejte z armatury horkou vodu.
- Stáhněte ochrannou fólii z ovládacího panelu.

Předání přístroje!

Vysvětlete uživateli funkci přístroje a seznamte jej se správným použitím přístroje.

- Upozorněte uživatele na možná nebezpečí (opaření).
- Tento návod předejte k pečlivému uschování.

2.10 Údržba přístroje

⚠️ Při jakékoli práci oddělte přístroj všemi póly od napájecí sítě!

- Při pracích na údržbě armatury (např. výměna ventilu) redukujte přítok vody s použitím škrťicího šroubu (34 b) (ne trvale těsně).
- Výměnu připojovacího vedení (10) smí provést výhradně příslušný odborník s použitím náhradního dílu firmy Stiebel obj. čís. 02 06 71.
- Kontrola ochranného vodiče podle předpisu BGV A3:
Kontrola se musí provést na plošném topném systému a na kontaktu ochranného vodiče připojovacího vedení.

2.11 Zvláštní příslušenství

• Montážní sada na omítku

Objed. čís. 07 14 31

• Otočné rameno pro výtokovou trubku armatury

Objed. čís. viz prodejní podklady firmy Stiebel Eltron.

• Odtoková výlevka

Objed. čís. 00 68 88.

3. Odstraňování poruch uživatelem

Porucha	Příčina	Odstranění
• Přístroj neohřívá.		
• Přístroj se před bodem varu vypne.		
• Výtok vody (4) je i přes plně otevřený odebírací ventil (3) zřetelně snížen.		

Tabulka 3

Při jakýchkoli jiných provozních poruchách vytáhněte přívodní zástrčku z napájecí zásuvky a nechte odstranit poruchu odborným pracovníkem.

4. Odstraňování poruch odborníkem

Porucha	Příčina	Odstranění
	- Vadný plochý systém topení.	- Zkontrolujte plochý topný systém (30), případně konstrukční díl vyměňte.
	- Vadná kontrolka.	- Vyměňte kontrolku.
	- Je znečištěný škrtící šroub.	- Vyčistěte škrtící šroub.
	- Vadný těsnící prvek.	- Zkontrolujte těsnící systémy, v případě potřeby vyměňte těsnící prvky.

Tabulka 4

Záruční podmínky

Uplatňování nároku na poskytnutí záruky je možné pouze v zemi, kde byl přístroj zakoupen. Obrat'te se prosím na příslušné zastoupení firmy Stiebel Eltron nebo na dovozce.



Montáž, elektroinstalaci, údržbu a první uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.



Výrobce neručí za přístroje poškozené vlivem nedodržení pokynů pro montáž a provoz uvedených v příslušném montážním a provozním návodu.

Ekologie a recyklace

Žádáme vás, abyste nám byli nápomocni při ochraně životního prostředí. Proto odstraňte obal v souladu s platnými státními předpisy pro zpracování odpadu.

Deutschland
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße | D-37603 Holzminden
Tel. 0 55 31 702 0 | Fax 0 55 31 702 480
Email info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf Tel. 0180 3 700705 | Fax 0180 3 702015 | info-center@stiebel-eltron.de
Kundendienst Tel. 0180 3 702020 | Fax 0180 3 702025 | kundendienst@stiebel-eltron.de
Ersatzteilverkauf Tel. 0180 3 702030 | Fax 0180 3 702035 | ersatzteile@stiebel-eltron.de
Vertriebszentren Tel. 0180 3 702010 | Fax 0180 3 702004

Austria
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Eferdinger Str. 73 | A-4600 Wels
Tel. 072 42-47367-0 | Fax 07242-47367-42
Email info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium
STIEBEL ELTRON Sprl / Pvba
P/A Avenue du Port 104, 5 Etage
B-1000 Bruxelles
Tel. 02-4232222 | Fax 02-4232212
Email info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

Czech Republik
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946 | CZ-15500 Praha 5-Stodůlky
Tel. 2-511 16111 | Fax 2-355 12122
Email info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Denmark
PETTINAROLI A/S
Madal Allé 21 | DK-5500 Middelfart
Tel. 63 41 66 66 | Fax 63 41 66 60
Email info@pettinaroli.dk
www.pettinaroli.dk

France
STIEBEL ELTRON S.A.S.
7-9, rue des Selliers
B.P. 85107 | F-57073 Metz-Cédex 3
Tel. 03 87 74 38 88 | Fax 03 87 74 68 26
Email info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Finland
Insinööritoimisto Olli Andersson Oy
Keskuskatu 8 | 04600 Mäntsälä
Tel. 0400396623 | Fax 0196871607
Email info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

Great Britain
Stiebel Eltron UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road
Bromborough
Wirral CH62 3QP
Email: info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

Hungary
STIEBEL ELTRON Kft.
Pacsirtamező u. 41 | H-1036 Budapest
Tel. 012 50-6055 | Fax 013 68-8097
Email info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan
Nihon Stiebel Co. Ltd.
Ebara building 3F | 2-9-3 Hamamatsu-cho
Minato-ku | Tokyo 105-0013
Tel. 3 34364662 | Fax 3 34594365
fujiki@nihonstiebel.co.jp

Netherlands
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | Postbus 2020
NL-5202 CA 's-Hertogenbosch
Tel. 073-6 23 00 00 | Fax 073-6 23 11 41
Email stiebel@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland
STIEBEL ELTRON sp.z o.o.
ul. Instalatorów 9 | PL-02-237 Warszawa
Tel. 022-8 46 48 20 | Fax 022-8 46 67 03
Email stiebel@stiebel-eltron.com.pl
www.stiebel-eltron.com.pl

Russia
STIEBEL ELTRON RUSSIA
Urzhumskaya street, 4. | 129343 Moscow
Tel. (495) 775 3889 | Fax (495) 775-3887
Email info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Switzerland
STIEBEL ELTRON AG
Netzibodenstr. 23c | CH-4133 Pratteln
Tel. 061-8 16 93 33 | Fax 061-8 16 93 44
Email info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2, Tambol Klong-Jik
Ampur Bangpa-In | Ayutthaya 13160
Tel. 035-22 00 88 | Fax 035-22 11 88
Email stiebel@loxinfo.co.th
www.stiebeleltronasia.com

United States of America
STIEBEL ELTRON Inc.
17 West Street | West Hatfield MA 01088
Tel. 4 13-247-3380 | Fax 413-247-3369
Email info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON